

# Magnetische Bauteile und Baugruppen

Grundlagen, Anwendungsbereiche, Hintergründe und Historie

# **Attempo**

induktive Bauteile, Feldbustechnik Testhaus

Steinbruchstr. 15 72108 Rottenburg

Tel.: +49 (0) 7472 9623 90 Fax: +49 (0) 7472 9623 92

eMail: info@attempo.com www.attempo.com



- Induktive Bauteile Berechnung, Simulation und Test
- Kleinserienfertigung
- Filtersysteme
- EMV –Test, Beratung und Seminare
- Entwicklungsunterstützung
- Kommunikationstechnik
- Feldbusanalysen und Komponententest
- Umweltprüfverfahren
- Information

Version 1.1 25.06.2009

Tel: +49 (0) 7472 96 23 90



# **Drosseln und Spulen**

Diese Bauteile sind von sehr vielen Faktoren abhängig. Die Betrachtung muss zumindest applikations- und Frequenzabhängig erfolgen. Auch sind einige grundsätzliche Berechnungen nötig. Die Links sind nicht aktiv, da Auszug aus Vorlesung/Vortrag

### **Drosseln sind immer eine Kombination von:**

- einer Induktivität
- diversen Widerständen
- und diversen Kapazitäten alle sind jeweils von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig.

# Je nach Applikation ist auf folgende Einflüsse zu achten:

Frequenz, Strom, Wicklungsart, Spulendurchmesser, Wicklungslänge, Drahtmaterial, Drahtdurchmesser, Kernmaterial, Permeabilität, Kernform, Position, Umgebung, Ansteuerung, usw.

#### **Drosseln sind:**

- Striplines, Laufzeitverzögerungen, Printspulen, Schneckenspulen,
- Leiterbahnen, Leitungen, Kreisspulen, Spiralspulen, Rahmenspule
- Entstördrosseln, Ferritperlen, Hülsendrosseln, Dämpfungsperlen, Ferritbrücke
- Ferritantennen, Siebfaktordrosseln, Eigenkapazitätsspulen,
- Luftspulen einlagig, mehrlagig
- Resonanzdrossel, NF-Drosseln, HF-Drosseln, Breitband-Drosselspulen, Keramikdrosseln
- Schutzleiterdrosseln
- Stromkompensierte Drosseln, Stromkompensierte Datenleitungsfilter
- Ringspulen
- Klappferrite, Blockkerne, Flachkerne, Ferritringe, Ferrithülsen, Ferritplatten, SMD-Ferrite

• ....



# Auch hier gelten die Elektrischen Verluste magnetischer Bauteile

Die Verluste sind abgesehen vom ohmschen Widerstand  $R_{\text{CuDC}}$  des Drahtes **frequenzabhängig**.

## Die Kupferverluste werden bestimmt durch:

Draht, Temperatur, Wickeltechnik, Spannung, Strom

### **Kupferverluste:**

Wicklungsverluste (f = 0, ohmscher Widerstand  $R_{CuDC}$ )

Wirbelstromverluste der Wicklung (Skineffekt, Proximity) R<sub>Cu(f)</sub>

temperaturabhängige Verluste

#### Die Kernverluste werden bestimmt durch:

Kernmaterial, Kernform, Luftspalt, Temperatur, Lage der Wicklung

Abstand der Wicklung zum Kern, Feldstärke, Induktion, Signalform, Umgebung(Einbauart)

### **Kernverluste:** R<sub>K(f)</sub>

Hystereseverluste

Wirbelstromverluste R<sub>w</sub>

temperaturabhängige Verluste

Nachwirkungsverluste

#### Zusätzliche Verluste

Dielektrische Verluste R<sub>(De)</sub>

Gyromagnetische Verluste


Verluste durch Abschirmung R<sub>(As)</sub>

# Verluste durch Peripherie (R<sub>Ph</sub>)

Dielektrische, Verluste, Verluste durch Wirbelströme in der Abschirmung

Der Verlustfaktor tan  $\delta$  für Kernmaterialen in Abhängigkeit von der Frequenz fasst diese Verluste zusammen und stellt einen Anhaltspunkt dar. Mit steigender Temperatur nehmen die Verluste, je niederer die Curietemperatur ist, stärker zu. Auch müssen bei nicht perfekter Sinus-Welle, die Oberwellen separat betrachtet werden.

Bei einem Rechtecksignal muss noch die 7 Oberwelle (K7) mit relativ geringen Verlusten übertragen werden.





### Was ist beim Einsatz von Drosseln zu beachten


Die unterschiedlichen Drosseltypen sind durch die Applikation bedingt.

- Jede Drossel ist ein Energiespeicher J = ½ Ll².
- Bis zur Resonanzfrequenz ist eine Drossel induktiv, darüber kapazitiv. Resonanzfrequenz:  $f_0 = 1 / (2 *\pi *(L*C)^{1/2})$
- Eine Drossel besteht aus ohm'schen, induktiven und kapazitiven Komponenten, ist ein gedämpfter Schwingkreis
- Eine Drossel hat einen relativen Real-(induktivitäts-) Anteil μ<sub>S</sub>' und einen relativen frequenzabhängigen, ohm'schen imaginär-(Verlust)Anteil μ<sub>S</sub>''
- Eine Drosseln erzeugen bauformabhängige, elektromagnetisches Felder
- **Luftspulen** sind für hohe Frequenzen geeignet. Die Belastung durch den Strom ist durch den Draht und die Spannung durch die Isolationsmöglichkeiten begrenzt. Hier sind sehr hohe Güten erreichbar.
  - Wird vorwiegend im HF-Bereich oder bei großen Strömen eingesetzt.
- Ferrite ohne Luftspalt sind für Wechselspannungsanwendungen, wie Filter geeignet.
  - Können aber bereits bei kleinem DC-Offset, unsymmetrischem Strom/Fluss je nach µ<sub>e</sub>, in die Sättigung gehen.
  - Die untere Grenzfrequenz ist hauptsächlich von der Induktivität abhängig
  - Die obere Grenzfrequenz ist hauptsächlich vom Kernmaterial, Draht und Wicklungsaufbau abhängig
- Ferrite mit Luftspalt müssen richtig dimensioniert werden Der Luftspalt muss zum DC-Strom (Offset) oder der Unsymmetrie passen. Ein zu großer Luftspalt muss mit erhöhter Windungszahl und den dadurch resultierenden Nachteilen, kompensiert werden.
- **Eisenpulverkerne** dürfen nicht überfahren werden. Durch elektrische Überlastung und Erwärmung wird der Alterungsprozess extrem beschleunigt. Die Drosselverluste beachten. Die Auswahl der Kerne (Material und Geometrie) muss zur Applikation passen.

Copyright © **attempo** Ver. 1.0 vom 11.08.087 Seite 4/14



## Auswertungsbeispiel einer Drossel über Netzwerkanalyse



Die genauen Berechnungen, Simulationen und Definitionen sind in den Hyperlinks ersichtlich.

#### Schwarz:

Parallele Einfügung

### Grau:

Serielle Einfügung


Ohmsche Einfügung
Kapazitive Einfügung
Die Güte
Wirklicher Serienwiderstand

Links sind nicht aktiv!



# **Die Spule - Luftspule**

Durchmesser außen: 13,3 mm Durchmesser innen: 10,1 mm Mittlere Durchmesser: 11.6 mm 16 mm Länge Anschluss je 10 mm: Drahtdurchmesser CuL 1,5 mm Windungszahl: 10 DC-Widerstand 5 mO Induktivität be 1 MHz 532 nH






Bestimmung der Induktivität

Bestimmung der **Induktivität** Über Resonanz bei 7,13 MHz C = 935 pF parallel

$$\underline{\mathbf{L}} := \frac{1}{\left(2 \cdot \pi \cdot \mathbf{f}_0\right)^2 \cdot \mathbf{C}}$$

Grundfunktion: Resonanzfrequenz



Eigenresonanz bei 200 MHz

grau: parallele Messung

Bestimmung der Induktivität

Schwarz: serielle Messung

Bestimmung des Z-Verlaufs


d Angabe in dB

$$L = \frac{37.5}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot \sqrt{\frac{-\frac{d}{10}}{10} - 1}}$$



# Vorhergehende Luftspule, jetzt mit Ferrit

Durchmesser außen: 13,3 mm
Durchmesser innen: 10,1 mm
Mittlere Durchmesser: 11,6 mm
Länge 16 mm
Anschluss je 10 mm:
Drahtdurchmesser CuL 1,5 mm
Windungszahl: 10




DC-Widerstand 5 m $\Omega$  Induktivität be 1 MHz 213  $\mu$ H


Eigenresonanz bei 2.09MHz ergibt eine Eigenkapazität der Spule von

$$C_{\text{eigenresonanz}} := \frac{1}{\left(2 \cdot \pi \cdot f_0\right)^2 \cdot L} = 27 \text{ pF}$$

Geht man von dieser Kapazität aus wäre die Eigenresonanz der Spule ohne Kern bei

$$f_0 := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$$
 =161MHz








# Simulationen der Drossel mit MicroCap

Genau so wichtig, wie die Ausführung der Messung ist die saubere Trennung des Einflusses der Zuleitung zum Messobjekt. Eine Zuleitung von 1 cm Länge hat bei einer Frequenz von 100 MHz ( $\lambda$  = 3 m) die gleiche induktive oder kapazitive Wirkung,

HP7470A Plotter Emulator - plot0004.plt


wie bei einer Tonfrequenz von 1 kHz, eine Verbindungsleitung von 1 km Länge.



# attempo

# **Die Stromkompensierte Drossel**

Elektronische Geräte erzeugen Gleichtakt- und Gegentaktstörungen. Es sind unterschiedliche Wirkungsweisen nach Material und Beschaltung möglich



Der Magnetischer Fluss kompensiert sich durch die zwei symmetrischen Wicklungen dadurch führt der Betriebsstrom nicht zur Sättigung der Drossel! Der asymmetrische Störstrom erzeugt einen zusätzlichen magn. Fluss und wird gedämpft.


Die Summe aller Betriebsströme heben sich durch die vorzeichenrichtige Addition auf (Kompensation). Bei symmetrischen Aufbau kommt es nicht zur Sättigung, dadurch sind hochpermeable Kernmaterialien einsetzbar.

Erklärung in Skript Simulation

#### Dreiphasia








Copyright © attempo Ver. 1.0 vom 11.08.087 Seite 9/14



## Dämpfungsverlauf zweier Stromkompensierter Drosseln

Symmetrische Messung 150 $\Omega$  Aus

Auswertung und Simulation



au: nur Drossel C1/C2 nicht belegt


C1= 2,2nF WIMA MP3/X2 C2= 2,2nF WIMA MP3/X2 kleinere Dämpfung C1= 33nF WIMA MP3/X2 C2= 33nF WIMA MP3/X2 kleinere Dämpfung C1= 100nF WIMA MKP C2 = 100nF WIMA MKP kleinere Dämpfung


Resonanzfrequenz liegt tiefer

Gelb: 2 Kondensatoren C1= C2 = 2,2nF WIMA MP3/X2


Hellblau: C1 = C2 = 33nF WIMA MP3/X2


Blau: C1=C2=100nF WIMA MKP






Lp = 2 mH  $Ls = 9.6\mu$ = 0.48%







Lp = 52 mH  $Ls = 291 \mu\text{H}$ = 0.56%

 $R_{DC}$  = 2,48 $\Omega$ 




# Funktionen der Stromkompensierten Drossel

Symmetrische Anordnung der Wicklungen auf hochpermeablem Ferritkern Unterschiedliche Abstände der Wicklung zum Kern können zur Unsymmetrie und dadurch zum Funktionsausfall führen

## Gegentaktstörung – asymmetrische Störungen


Koppelfaktor K = 1 – keine Streuung Theoretisch



ng

Koppelfaktor K < 1 - mit Streuung

real




Wirkt nicht, I sättigt nicht

Ls wirkt, I sättigt nicht


### Gleichtaktstörungen - symmetrische Störungen

Koppelfaktor K = 1 - keine Streuung



Drosseln wirken, I sättigt nicht

Koppelfaktor K < 1 – mit Streuung



Ls und Drosseln wirken, I sättigt nicht

# **Kontext im Skript**

### **Simulation**



### Funktionalität zweier Drosseln auf einem Kern in Reihe

# Nicht stromkompensiert

Mit zunehmender Sättigung wirkt L1 und L2 immer geringer

Kann nur mit Luftspalt oder Eisenpulverbasis verwendet werden!

Hochpermeable Ferrite sind hier unbrauchbar, da die Sättigung bereits bei kleinem Fluss einsetzt und der Kern somit die induktive Wirkung verliert. Für diese Anwendung sind allerdings kleinere Permeabilitäten (Induktivitätswerte) verfügbar.

### Gegentaktstörung – asymmetrische Störungen


Koppelfaktor K = 1 - keine Streuung

theoretisch



L1 + L2 wirken, I sättigt


Koppelfaktor K < 1 – mit Streuung real



Ls und L1 + L2 wirken, I sättigt


# Gleichtaktstörungen - symmetrische Störungen

Koppelfaktor K = 1 - keine Streuung



L1 + L2 wirken, I sättigt

Koppelfaktor K < 1 – mit Streuung



Ls und L1 + L2 wirken, I sättigt

Copyright © attempo Ver. 1.0 vom 11.08.087 Seite 12/14




### Die Schutzleiterdrossel


Zur Entstörung, bei größeren Leistungen, ist bei geerdetem Betrieb (PE, Schutzleiter) oft eine zusätzliche Schutzleiterdrossel erforderlich. Dadurch wird eine Störspannungsteilung erreicht. Allerdings sollte das Standardnetzfilter nicht nur durch eine Schutzleiterdrossel ersetzt werden - optional. Im Normalfall wird diese Drossel nur vom Ableitstrom < 3,5mA durchflossen. Dadurch ist es möglich hochpermeable Kerne zu verwenden. Hierbei ist allerdings zu beachten, das die Sättigung bereits bei diesen kleinen Strömen beginnt. Nach VDE muss der Drahtquerschnitt der Drossel min. der des Schutzleiters entsprechen.

16A => 1,0 mm², 20A => 1,5 mm², 27A => 2,5 mm², 36A => 4 mm² ....

Ferrit Beads sind alternativ manchmal möglich.

#### Applikationsprinzip von PI Power Integration





Magnetische Bauteile von G.Schindler



Copyright © **attempo** Ver. 1.0 vom 11.08.087 Seite 14/14